

WMF AG

Eberhardstraße
73312 Geislingen/Steige
Germany

Tel +49 7331 25 1

Fax +49 7331 4 53 87

info@wmf.de

www.wmf.de

Printed 0510 Stand 0510

Löffelwaage



Digitale Löffelwaage

Digital spoon scales

Digital cuiller pèse ingrédients

Cuchara digital con báscula

Digital bilancina a cucchiaino

Digitale lepelweegschaal

Digitale Löffelwaage
Digital spoon scales
Digital cuiller pèse ingrédients
Cuchara digital con báscula
Digital bilancina a cucchiaino
Digitale lepelweegschaal



**W
MF**



Digitale Löffelwaage

Wenn Sie schnell kleine Mengen von Mehl, Butter, Sahne, Gewürzen... abmessen wollen, ist die Löffelwaage ideal. Sie ist sehr handlich und passt in jede Schublade oder findet Platz an der Küchenleiste.

Mit der Digitalanzeige im Display ist ein präzises Messergebnis möglich.

Messdaten

Maximal Gewicht 300 g/10.935 oz

Kleinste Messeinheit 0,1 g/0.005 oz

Löffelvolumen 28,4 ml/1 oz

Max. addierte Messung bis 3000g /105,8oz

Qualitätsmerkmale

- Leistungsfähiger Batteriebetrieb mit geringem Energieverbrauch
- LCD Digitalanzeige
- Umschaltbar von Gramm auf Unzen g/oz

- Haltefunktion der Anzeige im Display
- Automatische Abschaltung nach 2 Min.
- Addierendes Wiegen bis zu 3000g /105,8oz
- Summier-Funktion
- Markierung für Ess(Tbsp) – und Teelöffel(Tsp)

Hinweise zum Gebrauch

Sie können die Löffelwaage in der Hand halten oder auf einen festen Untergrund legen. Achten Sie darauf, dass die Position exakt waagrecht ist.

Drücken Sie den Einschaltknopf TARE. Nach kurzer Zeit zeigt die Anzeige im Display 0.0. Geben Sie jetzt die Lebensmittel zum Abwiegen auf den Löffel.

Wenn Sie die HOLD Taste drücken, bleibt die Gewichtsangabe im Display stehen, auch wenn Sie die Lebensmittel entfernen.

Durch erneutes Drücken, stellt sich das Display wieder auf Null. Nach 10 sec erfolgt die

Umschaltung automatisch.

Mit der MODE Taste wechseln Sie zwischen Gramm und Unzen g/oz.

Zum Ausschalten halten Sie die TARE Taste 2 sec gedrückt.


Wenn die Löffelwaage nicht mehr benutzt wird, schaltet sie sich innerhalb von 2 min automatisch ab.

Summier-Funktion

Möchten Sie Gewichte von mehr als 0,5 g /0,02oz stufenweise abwiegen, können Sie die „ Σ /UNIT“ Taste drücken. Im Display erscheint nun das „ Σ “-Symbol.

Leeren Sie nun den Löffel und entnehmen eine weitere Menge der zu wiegenden Zutat (bitte beachten Sie, dass die Menge wieder um mindestens 0,5 g entsprechen sollte).

Drücken Sie nun die „ Σ /UNIT“ Taste erneut um die Gewichte zu addieren. Zur Bestäti-

gung blinkt das „Σ“-Symbol einmal auf. Das maximale Gewicht, das Sie auf diese Weise wiegen können, beträgt 3000g /105,8oz. Sollten Sie das maximale Gewicht überschreiten, erscheint im Display . Um zur normalen Wiegefunktion zurückzukommen, entleeren Sie einfach den Löffel und drücken die „Σ/UNIT“ Taste. Das „Σ“ Symbol erlischt im Display.

Bitte beachten Sie

Löffelwaage nicht in der Nähe von Radiowellen, Mobiltelefonen oder Magnetfeldern benutzen. Wenn das Höchstgewicht (300 g/10.935 oz) überschritten ist, erscheint im Display 0-ld. Wenn ein Batteriewechsel erforderlich wird, erscheint im Display das Batteriesymbol. Zum Auswechseln der Batterie lösen Sie die kleine Schraube auf der Rückseite des Griffs und ziehen das schwarze Kunststoffteil heraus.

Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine neue. Der verwendete Batterietyp lautet A CR2032.

Nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen, niemals in Wasser oder Flüssigkeit tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.

Hinweise zu den Batterien

Die mitgelieferte Batterie ist nicht aufladbar. Batterien dürfen niemals beschädigt, aufgebohrt oder ins offene Feuer geworfen werden. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des Typs, der in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nie im Hausmüll.

In Batterien enthaltene Stoffe können die Umwelt und die menschliche Gesundheit

gefährden. Eine getrennte Sammlung und die Verwertung von Altbatterien verhindert dies und sorgt über die Aufbereitung dafür, dass die Stoffe wiederverwendet werden können.

Bedeutung der Kennzeichnung mit den chemischen Zeichen der Metalle:

Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium), Pb (Blei)

bei denen der Grenzwert von

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder

mehr als 0,004 Masseprozent Blei

überschritten ist.

Entsorgung



Altbatterien:

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist gesetz-

lich dazu verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß an den vorgesehenen Sammelstellen im Batterie vertreibenden Handel zu entsorgen.



Gerät:

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung oder Ihrem örtlichen Entsorgungsbetrieb nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.

Digital spoon scales

Whenever you want to quickly weigh out small quantities of flour, butter, cream, spices..., the spoon scales are the ideal tool. They are very handy and fit into every drawer or find their place at the kitchen rack. The digital display provides a precise measurement result.

Measuring data

Maximum weight: 300 g/10.935 oz

Smallest measuring unit: 0.1 g/0.005 oz

Spoon volume: 28.4 ml/1 oz

Max accumulative weight 105.8oz /3000g

Quality features

- Powerful battery operation with low energy consumption
- LCD digital display
- Can be switched from grams to ounces (g/oz)

- Displayed unit can be hold
- Automatic shutoff after 2 min
- Accumulative weight up to 3000g (105.8oz)
- Tablespoon (Tbsp), teaspoon (Tsp),

Instructions for use

You may hold the spoon scales in your hand or place them on a firm surface. Make sure that the spoon is in an exactly horizontal position.

Press the switch-on key TARE. After a short time the display will show 0.0.

Now put the food to be weighed out on the spoon.

If you press the HOLD key, the displayed unit will be hold in the display, even if you remove the food. By pressing HOLD again, the display will be reset to zero. After 10 sec without pressing HOLD the display will be reset automatically.

Use the MODE key to switch between grams to ounces (g/oz).

To shut off, hold the TARE key pressed for 2 sec. If the spoon scales are not loaded anymore, they will shut off automatically within 2 min.

Accumulative feature

If the weight is ≥ 0.02 oz (0.5 g), press " Σ /UNIT" button to activate the accumulation feature, a " Σ " icon displays on LCD.

To keep accumulating, pour out the accumulated object first and scoop another object (the object weight should be ≥ 0.02 oz (0.5 g)). Press " Σ /UNIT" button again to accumulate the weight. The " Σ " icon blinks once which means the weight is accumulated. The maximum value of accumulating weight is 105.8 oz (3000 g). If the accumulated weight is approximately over the maximum value (105.8 oz or 3000g), LCD displays 0-LD. To return

to the normal weighing mode, slightly press "Σ/UNIT" after the object has been poured out from the scoop (no object in the scoop). The "Σ" icon disappears on LCD.

Please note

Do not use the spoon scales if you are close to radio waves, mobile phones or magnetic fields.

If the maximum weight (300 g/10.935 oz) is exceeded, the display will show 0-ld.

If the battery is low, the battery symbol will appear in the display.

To replace the battery, unscrew the small screw at the rear side of the handle and pull out the black plastic part. Replace the used battery with a new one. The battery type used is A CR2032.

After every usage wipe the scales using a wet cloth, never dip it in water or a liquid and do

not clean it in the dish-washer.

Advice on Batteries

The batterie supplied is not rechargeable. Batteries must never be damaged, opened by force or thrown on to an open flame. Replace batteries only with the type of battery recommended in these instructions.

Never discard used batteries in your household refuse.

Batteries contain substances that can be a danger to the environment and to human health. Separate collection and recycling of used batteries prevents this and the treatment ensures that the substances can be recycled. Meaning of the labelling with the chemical symbols of the metals:

Hg (Quicksilver), Cd (Cadmium), Pb (Lead)
where the limit of
more than 0.0005 mass percentage of quicksilver

more than 0.002 mass percentage of cadmium or more than 0.004 mass percentage of lead is exceeded.

Disposal



Battery:

Please take note, that this unit contains a battery. Batteries or accumulators are not allowed to dispose of the unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection framework for the return, recycling and treatment of batteries and accumulators. Please take care of our environment and dispose your batteries

accordingly. Thank you for your assistance.



Item:

This product contains valuable parts that can be recycled to reduce the impact on the environment. Please use public municipal assembly for disposal

Digital cuiller pèse ingrédients

Pour peser de petites quantités de farine, de beurre, de crème ou d'épices, la cuiller pèse ingrédients est idéale. Elle est très maniable, facile à ranger dans un tiroir ou suspendue à une penderie de cuisine.

L'affichage numérique permet de peser avec précision.

Fiche technique

Portée maximale 300 g (10.935 oz)

Graduation 0,1 g/0.005 oz

Capacité de la cuiller 28,4 ml/1oz

Poids accumulatif maximal 105.8oz /3000 g

Caractéristiques

- Alimentation par piles de longue durée avec faible consommation d'énergie
- Afficheur à cristaux liquides
- Commutable de grammes en onces g/oz

- Maintien de l'affichage
- Arrêt automatique au bout de 2 minutes
- Poids accumulatif jusqu'à 3000g /105.8oz
- Cuillère à soupe (Tbsp), cuillère à café (Tsp),

Conseils d'utilisation

Vous pouvez utiliser la balance en la tenant à la main ou en la posant sur un plan stable. Veillez à bien maintenir la position horizontale. Appuyez sur le bouton TARE. Quelques instants plus tard, l'afficheur se met à zéro.

Mettez les ingrédients à peser dans la cuiller. En appuyant sur la touche HOLD, vous maintenez le résultat de la pesée, même si vous retirez les ingrédients.

L'afficheur se remet à zéro, si vous appuyez de nouveau sur cette touche.

Au bout de 10 secondes, cette remise à zéro est automatique.

La touche MODE permet de sélectionner l'unité

de mesure en grammes ou en onces g/oz.
Pour débrancher, appuyez pendant 2 secondes sur la touche TARE.

La balance se débranche automatiquement après utilisation au bout de 2 minutes.

Pesée de quantités plus importantes

Caractéristique accumulative: si le poids est ≥ 0.02 oz / 0.5 g, appuyez sur le bouton « Σ /UNIT » pour activer la caractéristique accumulative, une icône « Σ » s'affiche sur l'écran LCD. Pour continuer à accumuler, renversez d'abord l'objet accumulé et prenez un autre objet avec la cuillère (l'objet pesé doit être de ≥ 0.02 oz / 0.5 g. Appuyez à nouveau sur le bouton « Σ /UNIT » pour accumuler le poids. L'icône « Σ » clignote une fois ce qui signifie que le poids est accumulé. La valeur maximale de poids accumulé est de 105.8 oz / 3000 g. Si le poids accumulé est approximativement

supérieur à la valeur maximale (105.8 oz ou 3000g), l'écran LCD affiche **0-LD**. Pour revenir au mode de pesage normal, appuyez légèrement sur « Σ /UNIT » après que l'objet ait été renversé de la cuillère (pas d'objet dans la cuillère). L'icône « Σ » disparaît de l'écran LCD.

Attention!

N'utilisez pas la cuillère pese ingrédients à proximité d'ondes radio, d'un téléphone mobile ou d'un champ magnétique.

Si la portée maximale est dépassée (300 g /10.935 oz), l'afficheur indique 0-ld. Le symbole piles apparaît sur l'afficheur, si les piles sont usées.

Pour changer les piles, desserrez la petite vis au dos du manche et retirez le boîtier en plastique noir. Remplacez la pile usée par une pile de type A CR2032.

Après chaque utilisation, nettoyez le pèse ingrédients avec un chiffon humide. Ne le trempez jamais dans de l'eau ou un autre liquide et ne le mettez pas au lave-vaisselle.

Consignes pour les piles usagées

La pile livrée n'est pas rechargeable. Les piles ne doivent en aucun cas être abîmées, percées ou jetées dans le feu.

Elles doivent être remplacées par des piles du type indiqué dans le mode d'emploi.

Les porter aux points de collecte ou sur une décharge pour déchets spéciaux.

Ne jamais jeter les piles usagées dans les ordures ménagères.

Les piles contiennent des substances pouvant nuire à la santé humaine.

Pour lutter contre cet état de choses, une collecte séparée et un recyclage des piles usagées est nécessaire. Le recyclage permet

de réutiliser les substances.

Signification de l'indication des symboles chimiques des métaux :

Hg (mercure), Cd (cadmium), Pb (plomb)
pour lesquels le seuil limite de concentration
est dépassé :

plus de 0,0005 pourcentage en masse mercure

plus de 0,002 pourcentage en masse cadmium

plus de 0,004 pourcentage en masse plomb.

Élimination



Vieilles piles:

Les piles ne doivent pas être mises aux ordures ménagères.

Tout consommateur est tenu légalement d' éliminer les piles en bonne et due forme aux lieux de collecte prévus dans le commerce de distribution de piles.



Appareil:

Ne jetez en aucun cas l'appareil aux ordures ménagères normales lorsqu'il ne peut plus être utilisé. Renseignez-vous auprès de votre administration communale ou auprès de votre entreprise locale de collecte et de traitement des déchets afin d'apprendre les possibilités d'élimination conforme à l'environnement.

Cuchara digital con báscula

Cuando quiera pesar cantidades pequeñas de harina, mantequilla, nata o especias... la cuchara con báscula es ideal. Es muy manejable y cabe en cualquier cajón o se puede poner en los rieles de la cocina.

Con la indicación digital en el display es posible una medición muy precisa.

Datos de medición

Peso máximo 300 g/10.935 oz

Unidad de medida más pequeña

0,1 g/0.005 oz

Volumen de la cuchara 28,4 ml/1 oz

El peso máximo es de 3000gr./105,8oz.

Características de calidad

- Funciona con pilas, con poco gasto de energía
- LCD indicación digital
- Se puede cambiar de gramos a onzas g/oz

- Función permanente de la medición en el display
- Apagado automático después de 2 minutos
- Función Suma

Consejos para su uso

Puede sujetar la cuchara con báscula en la mano o ponerla sobre una superficie firme. Por favor tenga en cuenta, que esté exactamente horizontal.

Pulse el botón TARE para encenderla. Después de un momento aparece en el display 0.0. Ponga ahora en la cuchara el alimento que quiera pesar.

Si pulsa la tecla HOLD, se queda en el display el peso del alimento, aunque ya no esté en la cuchara. Si vuelve a pulsar, se pone el display nuevamente a cero. Después de 10 segundos se hace el cambio automáticamente. Con la tecla MODE cambia de gramos a onzas g/oz.

Para apagar la báscula pulse 2 segundos la tecla TARE.

Si la cuchara con báscula no es utilizada, se apaga automáticamente a los 2 minutos.

Función Suma

Si se quieren pesar cantidades a partir de 0,5 gr./0,02oz de forma continuada, se puede pulsar la tecla "Σ/UNIT". En la pantalla aparecerá ahora el símbolo "Σ". Vaciar la cuchara de nuevo y tomar otra cantidad de otro ingrediente que se desee pesar (hay que tener en cuenta que la cantidad mínima de nuevo debe ser de 0,5 gr.) Presionar entonces de nuevo la tecla "Σ/UNIT" para sumar las cantidades pesadas. Como confirmación la tecla "Σ/UNIT" parpadeará. El peso máximo que se puede sumar de esta forma es de 3000gr./105,8oz. Si se sobrepasara el peso máximo aparecerá en la pantalla 0-LD. Para volver a la función

normal de pesado, vacíe la cuchara de nuevo y presione la tecla "Σ/UNIT". El símbolo "Σ" desaparecerá de la pantalla.

Por favor tenga en cuenta

No utilizar la cuchara con báscula cerca de ondas radioeléctricas, teléfonos móviles o campos magnéticos.

Si se ha sobrepasado el peso máximo (300 g/10.935 oz) aparece en el display 0-ld. Cuando es necesario cambiar la pila, aparece en el display el símbolo de pila. Para cambiar la pila soltar el tornillo pequeño que está en la parte trasera del mango y tire para sacar la pieza negra de material sintético. Cambie la pila por una nueva. El tipo de pila que tiene que usar es el A CR2032.

Después de cada uso, limpiar con un paño húmedo. Nunca sumergir en agua o líquido y no meter en el lavavajillas.

Indicaciones para el uso de las pilas

La pila que se incluye no es recargables.

Las pilas nunca se pueden dañar, abrir o tirar al fuego. Solo utilice pilas del tipo que se recomienda en las instrucciones de uso.

No tire nunca las pilas a la basura.

Las sustancias que contienen las pilas pueden dañar el medio ambiente y la salud de las personas. Un reciclado por separado y la inutilización de las pilas evitan esto y hacen posible, que algunas sustancias contenidos en las mismas se puedan volver a utilizar.

Significado de la marcación con los signos químicos de los metales:

Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (plomo)

En los cuales el valor límite de

más de 0,0005 porcentaje de masa de mercurio

más de 0,002 porcentaje de masa de cadmio o

más de 0,004 porcentaje de masa de plomo

Es sobrepasado.

Eliminación



Pilas usadas:

Las pilas no se deben desechar junto con la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a desechar las pilas en los puntos de recogida ubicados en los comercios vendedores de pilas.



Aparato:

No tirar el aparato al final de su vida útil en la basura doméstica. Los ayuntamientos y las empresas de recogida informan sobre los lugares disponibles de recogida ecológica.

Digital bilancina a cucchiaino

Quando volete misurare velocemente piccole quantità di farina, burro, panna, spezie, la bilancina a cucchiaino è ideale.

E' molto maneggevole, entra in qualsiasi cassetto o trova posto sulle aste per cucina. Con l'indicazione digitale sul display si ottengono misurazioni precise.

Dati di misurazione

Peso massimo 300 g/10.935 once

Unità minima di misurazione

0,1 g/0.005 once

Capacità del cucchiaino 28,4 ml/1 oncia

Caratteristiche

- Alimentazione a batteria di lunga durata con minimo consumo di energia
- Indicatore digitale LCD
- Convertibile da grammi a once g/oz

- Funzione di blocco della misurazione sul display
- Spegnimento automatico dopo 2 minuti
- Il peso massimo, sul display appare 0-Ld.
- Funzioni di somma automatica

Istruzioni per l'uso

Potete tenere la bilancina in mano oppure appoggiarla su una base stabile facendo attenzione che la posizione sia esattamente orizzontale.

Premete il tasto di accensione TARE. Dopo breve tempo appare sul display l'indicazione 0.0.

Ponete ora gli alimenti da pesare sul cucchiaino. Se premete il tasto HOLD l'indicazione del peso rimane sul display anche dopo aver tolto l'alimento.

Ripremendo, il display si riposiziona sullo zero. Dopo 10 secondi la commutazione

avviene automaticamente.

Con il tasto MODE potete commutare le misurazioni da grammi in once g/oz. e viceversa. Per spegnere tenete premuto il tasto TARE per 2 secondi.

A fine utilizzo la bilancina si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

Funzioni di somma automatica

Se dovete pesare dosi da più di 0,5g/0,02 once per gradi, potete premere il tasto Σ /UNIT.

Sul display appare solo il simbolo Σ . Vuotate ora il cucchiaino e prendete un'altra dose di ingredienti da pesare (facendo attenzione che la quantità aggiunta corrisponda ancora a 0,5g). Per sommare il peso premete nuovamente il tasto Σ . A conferma dell'operazione il simbolo Σ lampeggia una volta.

La dose che potete pesare con questo metodo può ammontare a max 3000g/105,8 once. Se

doveste superare il peso massimo, sul display appare **0-LD**.

Per ritornare alla funzione di pesatura, vuotate semplicemente il cucchiaino e premete il tasto Σ /UNIT. Il simbolo Σ scompare dal display.

Attenzione

Non usate la bilancina in prossimità di onde radio, telefoni cellulari o campi magnetici.

Se il peso massimo viene superato (300 g/10.935 oz), sul display appare 0-Ld.

Quando è necessario cambiare le batterie sul display appare il simbolo della batteria.

Per cambiare la batteria svitate la vitina sul retro del manico ed estraete il pezzo di plastica nero. Sostituite la batteria usata con una nuova. Il tipo di batteria usata è A CR2032. Dopo ogni uso pulite la bilancina con un panno umido, non immergetela mai in acqua o altri liquidi e non mettetela in lavastoviglie.

Indicazioni per le batterie

La batteria in dotazione non è ricaricabile. La batteria non deve essere danneggiata, bucata o bruciata.

Sostituite la batteria con un'altra del tipo consigliato nelle istruzioni. Non gettate le batterie usate nella spazzatura comune. Le batterie contengono degli agenti cancerogeni per la nostra salute e per l'ambiente. La raccolta differenziata e il riutilizzo delle vecchie batterie permettono di trattare gli acidi e di reimpiegarli.

Significato della marcatura con i simboli chimici dei metalli

Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo)

il valore limite di

mercurio, più di 0,0005 % della massa

cadmio, più di 0,002 % della massa

piombo, più di 0,004 % della massa

viene superato.

Smaltimento



Batterie usate:

Le batterie non vanno smaltite come rifiuti domestici. Ogni utilizzatore è obbligato per legge a smaltire in modo corretto le batterie presso i punti di raccolta allestiti nei negozi che commerciano batterie.

Apparecchio:

Al termine del suo ciclo di vita l'apparecchio non va smaltito in alcun caso come un normale rifiuto domestico. Si informi presso l'amministrazione comunale o presso un'impresa di smaltimento in merito alla possibilità di uno smaltimento eco-compatibile.

Digitale lepelweegschaal

Wanneer u snel kleine hoeveelheden van meel, boter, room, kruiden etc., wilt afmeten, is de lepelweegschaal ideaal. Zij is zeer handig en compact en past in alle lades.

Door de digitale weergave in de display is een zeer nauwkeurig meetresultaat mogelijk.

Meetgegevens

Maximaal gewicht 300 g/10.935 oz

Kleinste gewichteenheid 0,1 g/0.005 oz

Lepelmassa 28,4 ml/1 oz

Max. opgetelde meting tot 3000g /105,8oz

Kwaliteitskenmerken

- Krachtige werking op batterijen met gering energieverbruik
- LCD cijferaanduiding
- Om te zetten van grammen naar ons (g/oz)
- Hold functie

- Automatische uitschakeling na 3 minuten
- Optellend wegen tot en met 3000g /105,8oz
- Markering voor eet(Tbsp)- en theelepel(Tsp)

Gebruiksaanwijzing

U kunt de lepelweegschaal in uw hand houden of op een vaste ondergrond leggen. Houd er rekening mee, dat de lepel exact horizontaal gehouden wordt.

Druk eenmaal op de knop TARE. Na korte tijd verschijnt er in de display de melding: 0.0.

U kunt nu de levensmiddelen direct op de weegschaal leggen en afwegen. Wanneer u op de HOLD toets drukt, blijft de vermelding van het gewicht in de display staan, ook wanneer u de levensmiddelen verwijdert.


Door opnieuw te drukken, reset u de weegschaal en komt de display weer op 0.0 te staan. Na 10 sec schakelt hij automatisch uit. Met de MODE toets kunt u tussen grammen

en ons (g/oz) wisselen. Om de weegschaal uit te zetten dient u de TARE toets ca. 3 sec in te drukken.

Wanneer de lepelweegschaal niet meer gebruikt wordt schakelt hij zich na ongeveer 2 minuten automatisch uit.

Optellend meten

Indien u gewichten van meer dan 0,5g /0,02oz trapsgewijs wilt afwegen, kunt u op de „ Σ /UNIT” toets drukken. Op het display verschijnt nu het „ Σ ” symbool. Maak nu de lepel leeg en neem een volgende hoeveelheid van het te wegen ingrediënt (let erop dat de hoeveelheid opnieuw dient overeen te stemmen met minimaal 0,5g). Druk nu opnieuw op de „ Σ /UNIT” toets om de gewichten op te tellen. Ter bevestiging licht het „ Σ ” Symbol een keer op. Het maximale gewicht dat u op deze wijze kunt wegen, bedraagt 3000g /105,8oz. Als u het

maximale gewicht overschrijdt, verschijnt op het display . Om terug te gaan naar de normale weegfunctie, maakt u gewoon de lepel leeg en drukt u op de „Σ/UNIT” toets. Het „Σ” symbool verdwijnt van het display.

Houd rekening met het volgende

Lepelweegschaal niet in de buurt van radiogolven, mobiele telefonen of magneetvelden gebruiken.

Wanneer het maximale gewicht (300 g/10.935 oz) overschreden is, verschijnt O-ld in de display.

Wanneer het batterij symbool in de display verschijnt dan dienen de batterijen verwisseld te worden. Om deze te verwisselen schroeft u de kleine schroeven op de achterkant van de greep los en trekt het zwarte kunststofdeel eruit. Vervang de gebruikte batterij door een nieuwe batterij van het type A CR2032.

Na elk gebruik met een vochtige doek schoonmaken en nooit in water of vloeistof dompelen. De weegschaal is niet vaatwasmachinebestendig.

Opmerking over de batterijen

De meegeleverde batterije is niet oplaadbaar. Batterijen mogen onder geen beding beschadigen, doorboord worden of in het open vuur worden gegooid.

Vervang de batterijen alleen door batterijen van het hierboven aanbevolen type.

Nooit ontdoen van gebruikte batterijen in het huishoudelijk afval.

Stoffen in batterijen kunnen het milieu en de menselijke gezondheid verontreinigen. Een gescheiden inzameling en recycling van afgedankte batterijen voorkomt dit en zorgt voor de voorbereiding om ervoor te zorgen dat de materialen kunnen worden hergebruikt. Betekenis van labels met de chemische symbool

van metalen:

Hg (kwik), Cd (cadmium), Pb (lood)

Wanneer de grens van

meer dan 0,0005 procent van de massa van kwik

meer dan 0,002 procent van de massa van cadmium of

meer dan 0,004 procent van de massa van lood overschreden is.

Verwijdering



Batterij:

Batterijen kunnen niet worden afgevoerd als huishoudelijk afval. Elke consument is gebonden door de wet zich naar behoren te ontdoen van batterijen bij een daarvoor aangewezen distributiepoint.

Bedankt uw hulp.



Apparaat:

Gooi het apparaat aan het einde van zijn leven niet gewoon in de prullenbak. Neem contact op met uw lokale overheid of uw lokale afvalbeheer bedrijf voor mogelijkheden van milieuvriendelijke verwijdering.